آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی

www.ogra.org.pk

حفاظتی ہدایات

توجہ برائے تمام سی این جی اسٹیشن مالکان

تمام سی این جی اسٹیشنوں کے مالکان کو ہدات کی جاتی ہے کہ وہ 1992 کے سی این جی کی پیداوار اور مارکیٹنگ سے متعلق مجموعہ قوانین کی شق۔ ایل میں گیس بھرنے سے متعلق دیئے گئے طریقہ کار پر سختی سے عملدر آمد کریں اور مفاد عامہ اور اپنی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے گاڑیوں میں سی این جی بھرنے سے پہلے مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر اپنائیں۔

الف) مالکان اس بات کو یقینی بنائیں کہ صرف ان گاڑیوں کو گیس فراہم کی جائے جن میں منظور شدہ برانڈ کے سی این جی سلنڈر نصب ہیں اور انکی وارنٹی کی پانچ سالہ مدت ابھی باقی ہے۔

ب) وہ گاڑیاں جن کے سلنڈر اوپر چھت پر نصب ہیں غیر قانونی اور غیر محفوظ ہونے کے باعث انہیں سی این جی گیس فراہم نہ کی جائے۔

ج) گاڑی میں نصب سی این جی سلنڈر میں زیادہ سے زیادہ گیس کی مقدار 200(BARS) کی اجازت ہے اور کسی بھی صورت اس مقدار سے تجاوز نہ کیا جائے۔ جو بھی سی این جی اسٹیشن اس طریقہ کار کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے تو مفاد عامہ کو یقینی بنانے کے لئے قوانین کے مطابق ان کے خلاف ضروری کارروائی کرنے کے علاوہ ان کو فوری طور پر گیس کی فراہمی معطل کر دی جائے گی۔

د) 1992 کے سی این جی سے متعلق قوانین کی شق۔ ایچ کی ذیلی شق ایچ 3.1 کے مطابق سٹوریج سلنڈر میں زیادہ سے زیادہ مقدار 248(BARS) کی اجازت ہے کسی بھی صورت سٹوریج سلنڈروں میں اس مقدار سے زیادہ گیس نہ بھری جائے جو بھی سی این جی اسٹیشن اس طریقہ کار کی خلاف ورزی میں ملوث پایا گیا تو مفاد عامہ کو مدنظر رکھتے ہوئے قوانین کے تحت ان کے خلاف ضروری کارروائی کرنے کے علاوہ فوری طور پر ان کی گیس فراہمی معطل کر دی جائے گی۔

ر) یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ سی این جی اسٹیشنوں کے مالکان خصوصی موقعوں پر یا نیا سی این جی اسٹیشن کھولنے کے موقع پر سی این جی کے کمپریسر اینڈ سٹوریج روم کے ڈویژن۔ II میں تیز روشنیاں نصب کرتے ہیں۔ جو کسی بھی ناخوشگوار حادثے کا باعث بن سکتی ہیں۔ تمام سی این جی لائسنس ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ عوام اور اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے اس قسم کی تیز روشنیاں لگانے سے اجتناب کریں۔ جو بھی سی این جی اسٹیشن اس کی خلاف ورزی میں ملوث پائے گئے انہیں فوری طور پر گیس کی فراہمی معطل کر دی جائے گی اور قوانین کے تحت ان کے خلاف ضروری کارروائی کی جائے گی۔

س) تمام سی این جی مالکان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ آئی ایس او 9809-2:2000 کے معیار کے مطابق تیار کردہ سی این جی سٹوریج سلنڈر نہ لگوائیں کیونکہ اسے پہلے ہی سی جی او میں درج سی این جی آلات کی لسٹ سے خارج کیا جا چکا ہے۔